

Eigentümerinformation

Kanalsanierung

Martin-Luther-Str.

Abschnitt

Greittor bis Industriestr.



**GÖTTINGER
ENTSORGUNGSBETRIEBE**
EIGENBETRIEB DER STADT GÖTTINGEN

Abfallentsorgung

Straßenreinigung & Winterdienst

Abwasserableitung & Abwasserreinigung

Handelnde Personen

Öffentlicher Bereich:

GEB - Herr Faust (Tel. 400 4531)


Ing.-Beratung GÖ - Frau Kaya (Tel. 496 0514)

Privater Bereich:

GEB - Herr Bonkwoski (Tel. 400 4523)

Ing. Büro Ballweg - Herr Preis (Tel. 499 8896)

Grundstücksentwässerung



20.000 Grundstücke

Kanalisation




750 km Schmutz- u. Regenwasserkanäle

Kläranlage




13 Milliarden Liter Abwasser jährlich

Das Entwässerungssystem reicht von der Abwasser- Anfallstelle bis zur Einleitung in die Leine



Den Info-Film zur Kanalsanierung finden Sie auch auf der
Homepage der GEB



Projektbereich Kanalsanierung




Quelle <https://www.bing.com/maps>

Beteiligte Grundstücke (im gelben Rahmen)



Beteiligte Grundstücke (im gelben Rahmen)



Ist-Zustand der Kanäle - Kanalbestand

Schmutzwasserkanal

- Baujahr 1962
- ca. 468 m Hauptkanal
- Anschlusskanäle:
 - 16 Hausanschlüsse

Regenwasserkanal

- Baujahr 1962
- ca. 393 m Hauptkanal
- Anschlusskanäle:
 - 23 Hausanschlüsse inkl. Straßenabläufe

Ist-Zustand der Kanäle - Schadensbilder

Fremde Leitung

andere Hindernisse, fremde Leitungen Kabel durchdringern
Rohrleitung, (11 - 01), Quer.-Red. =5%



Abflusshindernis

verschobene Verbindung, radial, (09), (Verbindung), Dist.
=10mm



Fehlendes Rohrstück

Rohrbruch/Einsturz, fehlende Teile, (10 - 02), L =20mm



einragende Drainage

Abzweig, rechter Kämpfer, (03 - 00)

Drainagerohr einragend



Abflusshindernis

L247GA04 gegen 150 mm
L247AP04 6TZ



Abplatzung/ Boden sichtbar

Rohrbruch/Einsturz, fehlende Teile, (12), L =50mm




Ist-Zustand der Kanäle - Schadensbilder


Wurzeleinwuchs



Abflusshindernis



Fehlendes Rohrstück



Einragender Anschluss



Abflusshindernis




Abplattung



Einen Info-Film zum Ablauf einer Kanalbaustelle finden Sie auch auf der Homepage der GEB



Zuständigkeit im Göttinger Kanalnetz



Grundstücksbearbeitung

1. Eigentümerinformation
2. Untersuchung der Grundstücke
 - Ortsbegehung
 - optische Inspektion (TV-Kamera)
 - Farbwasserüberprüfung
 - Nebeluntersuchung
 - Dichtheit
3. Beratung und Begleitung der Baumaßnahme

Beispiele für Untersuchungsmethoden



Farbwassertest




Kanalkamera



Nebeluntersuchung

Dichtheitsprüfung im Bestand

Prüfung durch Vollfüllung
der Abwasserleitung
(keine Druckprüfung)



Grundstücksbearbeitung

1. Eigentümerinformation
2. Untersuchung der Grundstücke
 - Ortsbegehung
 - optische Inspektion (TV-Kamera)
 - Farbwasserüberprüfung
 - Nebeluntersuchung
 - Dichtheit
3. Beratung und Begleitung der Baumaßnahme
4. Abnahme der Sanierung bzw. Erneuerung
5. Erstellung eines Bestandsplanes

Wer trägt welche Kosten?

Die GEB tragen die Kosten für:

- Sanierung/ Erneuerung der öffentlichen Kanäle
- Untersuchungen der privaten Entwässerungsleitungen
- Beratung der Eigentümer und Begleitung der privaten Baumaßnahme einschließlich Abnahme

Der Eigentümer trägt die Kosten für:

- Sanierung/ Erneuerung der privaten Kanäle

Was kann der Eigentümer selbst in die Hand nehmen?

Prüfung des Versicherungsschutzes

Gedanken über die eigene Entwässerungsanlage
(SW & RW) und mögliche Sanierungsverfahren

Sanierung oder Erneuerung der
Grundstücksentwässerungsanlage

Zeitlicher Ablauf

Martin-Luther-Str.

Juli 2021

Eigentümerinformation

Juli 2021

**Terminvereinbarung für die
Untersuchungen auf den Grundstücken**

Okt. 2021

Sanierungsgespräche

2022

**Durchführung der öffentlichen
Baumaßnahme**

bis Ende 2024

Sanierung der Grundstücke

bis Ende 2024

**Erstellung von Bestandsplänen
öffentlich/privat**